

施 工 実 績

・ 処理場関連 ・ 浄水場関連 ・ 補修補強関連 ・ 防水/塗装工事 ・ 調査業務

平成 28 年 8 月

大阪府知事許可（般-23）第117434

技 巧 工 事 株 式 会 社

〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-22-13

TEL 06-6337-3008

FAX 06-6337-3020

調査業務関連

日付	工事名	発注者	備考
H11年 9月	大津終末処理場Ⅱ系沈殿池躯体調査	大津市	
H12年 1月	大藪浄水場次亜塩注入改良工事における躯体調査	彦根市水道局	
H13年 1月	多田浄水場ろ過池更新工事における躯体調査	兵庫県企業庁	
H13年10月	南部浄化センター躯体漏水調査	日本下水道事業団	
H13年 10月	大津終末処理場Ⅱ系沈殿池躯体調査	大津市	
H14年 4月	豊川配水池1・2号調査	茨木市	
H14年 5月	鴻池下水処理場槽内調査	大阪府	
H16年 1月	舞鶴東浄化センターポンプ棟躯体漏水調査	舞鶴市	
H16年10月	壺井配水池漏水調査	羽曳野市	
H17年10月	緑ヶ丘浄水場急速ろ過池躯体調査	奈良市	
H18年9月	放出下水処理場汚泥消化槽躯体調査	大阪市	
H21年 2月	洛南浄化センター槽内躯体調査	京都府	
H24年 2月	泉浄水所第一配水池天井躯体調査	吹田市水道部	
H25年 7月	泉浄水所原水渠漏水・躯体調査	吹田市水道部	
H25年 8月	和気浄化センターOD槽RC調査		
H25年 8月	泉浄水所高速凝集沈殿池漏水調査	吹田市水道部	
H25年 10月	東部方面管理事務所管内橋梁補修調査	大阪市	
H25年9月	番の州浄園接触槽他3槽調査		
H25年12月	秋里下水終末処理場RC調査		

